N=1200
N=1000
N=800
N=600
N=400
N=200
N=0
N=-200
N=-400
N=-600
N=-800
N=-1000
E=0
E=-200
E=-400
E=-600
E=-800
E=-1000
E=-1200
E=-1400
E=-1600
E=-1800
E=-2000
E=-2200
E=-2400
E=-2600
E=-2800
E=-3000
421
4001.90
322
3506.20
9015
3606.00
411
3969.20
312
3709.90
7002