

E=-3000
E=-2800
E=-2600
E=-2400
E=-2200
E=-2000
E=-1800
E=-1600
E=-1400
E=-1200
E=-1000
E=-800
E=-600
E=-400
E=-200
E=0
E=200
N=-1000
N=-1200
N=-1400
N=-1600
N=-1800
N=-2000
N=-2200
N=-2400
N=-2600
N=-2800
N=-3000
7
10
35
34
"F"
"H"
"G"
"I"
38
40
24
47
23
22
313
3907.70
7002
3701.60
4001.90
4155.90