

SAMP. No.	%Cu
19	0.93
20	1.10
21	0.38
22	.25
23	.48
24	.39
25	2.31
26	2.11
27	4.15
28	1.12
29	1.06
30	1.40
31	1.78

SAMP. No.	%Cu
32	1.18
33	1.93
34	1.97
35	2.52
36	1.40
37	1.37
38	4.25
39	2.47
40	1.31
41	0.52
42	.93
43	1.92
44	2.31
45	1.90
46	0.15
47	0.63
48	.95
49	.38
50	.52
51	.65
52	.30

SAMP. No.	%Cu
60	2.35
61	4.26
62	4.65
63	2.00
64	1.16
65	1.60
66	1.70
67	1.90
68	1.05
69	1.96
70	1.58
71	1.43
72	1.12
73	0.89
74	.58
75	.43
76	.62
77	.70
109	3.29
110	0.34
111	.54
112	.18
113	.95
114	2.88
115	4.97
116	1.56
117	0.85
118	1.38
119	1.75
120	1.02
121	1.52
122	1.35
123	0.85

SAMP. No.	%Cu
53	6.39
54	2.28
55	0.25
56	2.39
57	1.83
58	1.91
59	1.71

SAMP. No.	%Cu
124	0.78
125	2.32
126	3.40
127	0.21
128	1.78
129	2.48
130	1.49
131	0.80
132	2.05

SAMP. No.	%Cu
1	3.50
2	2.31
3	2.40
4	2.12
5	1.75
6	2.65
7	1.47
8	2.87
9	3.29
10	2.12
11	1.41
12	0.41
13	0.50
14	0.37
15	0.40
16	0.60
17	0.92
18	0.50
106	0.74
107	0.58
108	0.36

SAMP. No.	%Cu
78	2.32
79	1.50
80	3.07
81	2.35
82	1.48
83	1.82
84	1.52
85	1.83
86	1.82
87	2.32
88	0.37
89	.28
90	.37
91	1.87
92	0.22
93	.22
94	.25
95	.17
96	.30
97	.26
98	1.45
99	2.80
100	2.71
101	2.30
102	0.98
103	1.21
104	0.54
105	0.34

Figure 4 - Assay map, Lake Shore Copper Deposits, Pinal County, Arizona.